

実際に交通事故が発生している交差点で、交通量が多く、一時停止しない車がいるため、危険である。

【対策】春日井警察にて、巡回等による取り締まり強化を実施する。

下志段味橋から神領駅に向かう道で、橋から下り坂になっていることもあり、スピードを出した自転車がよく通る。この先の歩道の幅が狭いこともあり、大変危険である。

【対策】尾張建設事務所にて、自転車通行帯の設置を令和6年度に予定している。

神領小学校通学路

