


# 岩成台西小学校通学路



一方通行道路だが、標識が見にくい  
ため、誤って車両が進入する恐れが  
ある。

【対策】  
交通対策課にて、注意喚起看板の  
設置を行った。

過去に事故も発生している交差点  
であり、危険を感じている。

【対策】  
道路課にて、注意喚起のため、区  
画線(ドットマーク)を設置した。