

公園北西の信号のない交差点で、西に踏切があり、見通しがよいこともあって朝の通勤時の車両がスピードを出すため、児童が横断するのに危険である。

【対策】春日井警察にて、公園北側道路の通りぬけ車両対策として、公園北西角交差点の踏切側に「30」の道路標示を設置、また、北東角交差点の「止まれ」標識に30km規制の終点を示す標識を増設する。

交通量の多い道路にある横断歩道で、児童の横断に危険である。

【対策】道路課にて、五差路については、北西の角にゼブラ帯を設置、また、中心点を再設置することで、交差点プラス横道という構造を明確にし、直線的に侵入してくる車両対策とする。春日井警察にて、当該横断歩道に横断旗を設置した。

信号がない道路のため通り抜け車両が多く、横断歩道で待っていても車両が停車しないことも多いため、とても危険である。

【対策】春日井警察にて、横断旗を設置した。

## 味美小学校通学路

