



信号機のない横断歩道で、登校時は特に車の量が多くスピードを出す車も多い。以前から交通事故が頻発しており、危険を感じている。

【対策】
道路課にて、交差点のうち北東と南西の2箇所ポールを設置した。
春日井警察にて、横断歩道に横断旗を設置した。

当該道路の横断に教会前の横断歩道を使用しており、当該横断歩道を通るために路側帯の中を歩くことになるが、道路幅が狭いため危険を感じている。

【対策】
通学路の変更が困難なため、道路課にて、区画線とカラー塗装及びポストコーンを設置した。
市民安全課にて、歩行者に注意し、スピードを抑制する啓発看板を2基設置した。

丸田小学校通学路