

大手小学校通学路

道幅が狭く歩道もない道路だが、自動車の往来が比較的多く、危険を感じる。

【対策】道路課にて、道路の北側に外側線及びカラー舗装を設置した。

当該交差点の青表示が短く、通学班全員が一度に渡り終えることができず危険である。

【対策】春日井警察にて、信号の周期を延長した。

