


#### 4 騒音・振動

##### 4-1 民家防音工事実施状況

##### (1) 名古屋空港周辺航空機騒音指定区域





## (2) 区域別民家防音工事実施件数

(単位：戸)

| 年度      | 区域  | 第1種   |    |       |     | 第2種 |    | 第3種 |    | 計     |     |
|---------|-----|-------|----|-------|-----|-----|----|-----|----|-------|-----|
|         |     | C工法   |    | B工法   |     |     |    |     |    |       |     |
| 昭和54-平成 | 3   | 2,452 |    | 3,423 |     | 960 |    | 255 |    | 7,090 |     |
| 4-      | 16  | 30    | 46 | 115   | 7   | 26  | 3  | 3   | 86 | 144   |     |
|         | 計   | 2,482 |    | 3,469 |     | 967 |    | 258 |    | 7,176 |     |
| 17-     | 24  | 1     | 2  | 0     | 0   | -   | -  | -   | -  | 1     | 2   |
|         | 25  | 0     | 0  | 0     | 0   | -   | -  | -   | -  | 0     | 0   |
|         | 26  | 0     | 0  | 0     | 0   | -   | -  | -   | -  | 0     | 0   |
|         | 27  | 0     | 0  | 0     | 0   | -   | -  | -   | -  | 0     | 0   |
|         | 28  | 1     | 1  | 0     | 0   | -   | -  | -   | -  | 1     | 1   |
|         | 29  | 0     | 0  | 0     | 0   | -   | -  | -   | -  | 0     | 0   |
|         | 30  | 0     | 0  | 0     | 0   | -   | -  | -   | -  | 0     | 0   |
|         | 令和元 | 0     | 0  | 0     | 0   | -   | -  | -   | -  | 0     | 0   |
|         | 2   | 0     | 0  | 0     | 0   | -   | -  | -   | -  | 0     | 0   |
|         | 3   | 0     | 0  | 0     | 0   | -   | -  | -   | -  | 0     | 0   |
|         | 4   | 0     | 0  | 0     | 0   | -   | -  | -   | -  | 0     | 0   |
|         | 計   | 2     | 3  | 0     | 0   | -   | -  | -   | -  | 2     | 3   |
|         | 合計  | 2,484 | 3  | 3,469 | 115 | 967 | 26 | 258 | 3  | 7,178 | 147 |

- (注) 1. 平成4年度以降の点線右の数字は、告示日後矛盾対策工事の件数  
2. 平成16年度までは国、17年度からは県の事業

## (3) 空調機器機能回復(未実施)工事実施件数

防音工事で設置した空調機で設置後10年以上経過した機器の取り替え費用の一部を補助する制度

| 年度 | 元-16  | 17-24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元  | 2 | 3 | 4 | 合計    |
|----|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|-------|
| 件数 | 4,042 | 66    | 4  | 7  | 1  | 9  | 6  | 3  | 9  | 3 | 4 | 3 | 4,157 |
| 台数 | 8,915 | 125   | 10 | 10 | 3  | 12 | 8  | 7  | 12 | 4 | 4 | 3 | 9,113 |

- (注) 1. 台数は屋内機台数  
2. 平成16年度までは国、17年度からは県の事業

## (4) 空調機器再更新工事実施件数

機能回復(未実施)工事実施後10年以上経過した空調機の取り替え費用の一部を補助する制度

| 年度 | 13-16 | 17-24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元  | 2  | 3  | 4  | 合計    |
|----|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 件数 | 265   | 172   | 14 | 35 | 15 | 19 | 16 | 23 | 20 | 27 | 11 | 7  | 624   |
| 台数 | 643   | 436   | 30 | 73 | 29 | 37 | 30 | 50 | 37 | 51 | 15 | 15 | 1,446 |

- (注) 1. 台数は屋内機台数  
2. 平成16年度までは国、17年度からは県の事業

**(5) 空調機器再々更新工事実施件数**

再更新工事実施後10年以上経過した空調機の取り替え費用の一部を補助する制度

|    |    |    |    |    |   |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|---|----|----|----|-----|
| 年度 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2  | 3  | 4  | 合計  |
| 件数 | 12 | 9  | 10 | 6  | 4 | 8  | 8  | 6  | 63  |
| 台数 | 18 | 18 | 15 | 9  | 4 | 13 | 18 | 14 | 109 |

(注) 1. 台数は屋内機台数

**(6) 空調機器機能回復(告示日後)工事実施件数**

告示日後矛盾対策工事で設置した空調機で設置後10年以上経過した機器の取り替え費用の一部を補助する制度

|    |       |       |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |     |
|----|-------|-------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|-----|
| 年度 | 15-16 | 17-24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2 | 3 | 4 | 合計  |
| 件数 | 48    | 20    | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1 | 72  |
| 台数 | 144   | 61    | 0  | 2  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 |

(注) 1. 台数は屋内機台数  
2. 平成16年度までは国、17年度からは県の事業

**(7) 空調機器再更新(告示日後)工事実施件数**

機能回復(告示日後)工事実施後10年以上経過した空調機の取り替え費用の一部を補助する制度

|    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |
|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|
| 年度 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2 | 3 | 4 | 合計 |
| 件数 | 3  | 0  | 0  | 2  | 0 | 0 | 1 | 2 | 8  |
| 台数 | 9  | 0  | 0  | 4  | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 |

(注) 1. 台数は屋内機台数