

### (3) 令和5年度汚染井戸周辺地区調査 調査結果

#### 坂下町における水銀調査

|         |     |       |         |        |
|---------|-----|-------|---------|--------|
| 調査地点    |     | 坂下町   |         | 環境基準値  |
| 調査地点の区分 |     | 周辺井戸③ |         |        |
| 調査月日    |     | 11.16 |         |        |
| 採取時刻    |     | 14:55 |         |        |
| 測定結果    | 気温  | ℃     | 14.5    | -      |
|         | 水温  | ℃     | 14.2    | -      |
|         | pH  | -     | 5.5     | -      |
|         | 総水銀 | mg/L  | <0.0005 | 0.0005 |

環境基準値：環境基本法第16条第1項による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準  
(平成9年3月13日環境庁告示第10号)