




通学路となっている、神屋団地南交差点から南東方向へ向かう市道の横断歩道と歩道上のカラー舗装がはがれていて危険である。
【対策】道路課にて、カラー舗装の補修を行った。

神屋小学校通学路