



春日井小学校通学路

道の南側にカラー舗装がされているが途中で途切れている。そこから西に向かって歩く児童もいるため危険である。
【対策】道路課にて、カラー舗装を設置した。