

多くの児童が学校に通学するために線路を横断する必要がある中、味美駅北の踏切については、交通量が多い道路であるが、道路幅が狭く、且つ歩車分離された歩道もないため安全に通行することが出来ず、やむを得ず別の踏切を利用するため迂回せざるを得ない状況にある。

【対策】

都市整備課において、関係機関との協議のもと歩道の整備を行い、歩車道の分離を行った。
これに伴い、これまで当該箇所を避けるため迂回していた通学路から、当該箇所を通行する経路に通学路を変更した。

味美小学校通学路

