

岩成台西小学校通学路

生活道路であるが、抜け道としてスピードを出して通行する車両が多く、危険を感じる。

【対策】

道路課にて、当該道路東側にカラー塗装を設置した。

市民安全課にて、スピード抑制の啓発看板を4基設置した。春日井警察にて、巡回等のソフト対策を実施する。

階段を利用する児童を車両が認識しづらい状況にあり、危険を感じる。

【対策】

道路課にて、階段下へ外側線を設置した。

