



押沢台小学校通学路

横断歩道があるが、道路の湾曲、傾斜により東からの車両が見えにくく危険である。

【対策】
春日井警察にて、横断旗を設置した。
道路課にて、横断歩道が劣化で消えかかっているため、舗裝修繕及び横断歩道の復旧とともに、横断歩道の隙間にカラー塗装を設置した。