

篠木小学校通学路



横断歩道があるが、停止しない車両が多く、直接道路のためスピードも出やすく危険を感じる。

【対策】

春日井警察にて、センターラインを修復し、道路課にて、外側線の修復と、横断歩道前後にドットマークを設置した。

