

鳥居松小学校通学路



通学路の途中で側溝の蓋が無く、雨が降った後などは低学年の子どもたちが転落する恐れがある。

【対策】道路課にて、跨ぐ箇所に蓋を設置した。